

软件版本: *EasyBuilder Pro V5.07.01.310*

机型支援

支援机型 **TK6051iP**、**TK8071iP**。

功能修正

EasyBuilder Pro

1. 修正无法反编译包含 [数据显示] 元件的 **exob** 档案的问题。
2. (cMT-SVR) 修正位类型地址无法正常在宏指令中使用站号变量的问题。
3. (cMT-SVR) 修正 [取消上传功能] 无效的问题。

驱动程序

1. 针对以下驱动程序优化通讯速度:
 - a、**Siemens TI505 (Ethernet)**
 - b、**Mitsubishi MELSEC-Q/L – Binary Mode (Ethernet)**
2. **Rockwell EtherNet/IP (CompactLogix) – Free Tag Names** 驱动程序支持 5380 控制器。
3. 修正使用 **Siemens S7-300 MPI** 驱动程序可能无法正确读取 **DBBn** 地址类型的问题。
4. 修正使用 **Schneider SoMachine M Series (Ethernet)** 驱动程序无法正常写入的问题。